


RYS. 2
INWENTARYZACJA USZKODZEŃ
KANAŁU DESZCZOWEGO
PRZY ALEI MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO
W WYSZKOWIE

PODZIAŁ WG ODLEGŁOŚCI
MIĘDZY STUDZIENKAMI



Legenda:

- pęknięcia/rysy na "stropie"
- korozja zbrojenia
- uszkodzenia
- przerosnięte styki kręgów korzeniami roślinnymi